Vigtig info til alle Husstande i G/F Herlev-Marielund



Grundejerforeningen fik i eftersommeren 2019 installeret rottespærre i vores 10 kloak-brønde.
Det har dog efterfølgende givet nogle problemer med tilstoppede afløb.

Bestyrelsen skal derfor gøre opmærksom på, at det *IKKE* er tilladt, at smide andet affald i toilettet, end det, der har været gennem maven og tarmsystemet samt toiletpapir.
Altså: Vat, vatpinde, bleer, trusseindlæg, renseservietter, hår mm. må under *INGEN* omstændigheder smides i toilettet, da disse genstande nemt sidder fast i rottespærren og stopper systemet!

Skulle der mod forventning opstå problemer med stoppet kloak, bedes I kontakte jeres nabo eller et af husene med en brønd tæt på jeres eget hus. Så kan I høre, om naboen også har problemer, eller I kan løfte brønddækslet og se om der er forhøjet vandstand i kloakken.
Hvis der ikke er forhøjet vandstand, er problemet nok hos jer selv (feks stoppet vandlås).

Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningen *KUN* dækker omkostningerne omkring kloakservice, hvis det er i *FÆLLES KLOAKEN*, og hvis det er vores egen kloakmester som benyttes.

Hvis vandstanden er forhøjet, kan I kontakte en fra bestyrelsen, som så kontakter vores kloakmester.
I yderste nødstilfælde kan I selv kontakte den kloakmester, som foreningen har aftale med omkring vedligeholdelse og service af rottespærrer.

Kloakmester-firmaet: **Sven Bech A/S -** Mesterlodden 13 - 2820 Gentofte - telefon 39 68 06 55

BRØND med rottespærre placeret i nr.:	**RENSEBRØND placeret i nr.:**
Engskolevej 12	Engskolevej 2
Engskolevej 14	Engskolevej 24
Engskolevej 26	Engskolevej 36
Kærlundevej 17	Kærlundevej 11
Kærlundevej 27	Kærlundevej 33 og 25
Kærlundevej 35	Kærlundevej 45
Kærlundevej 49	Kærlundevej 57
Kærlundevej 59	Kærlundevej 69
Kærlundevej 71	Kærlundevej 81
Marielundvej 11	Marielundvej 1

Med venlig hilsen Bestyrelsen
Formand - Hans H. S. Jensen - Kærlundevej 69 - 2730 Herlev – mobil 51 90 40 97