






Belægningsgrader illustreret på kort



Analyseområde 1 og 2 – onsdag d. 10. januar 2018



 Lav belægning:	0 - 50 % udnyttelse af parkeringspladser
 Middel belægning :	51 - 75 % udnyttelse af parkeringspladser
 Høj belægning:	76 - 100 % udnyttelse af parkeringspladser
 Overbelægning:	> 100 % udnyttelse af parkeringspladser

Belægningsgrader illustreret på kort



Analyseområde 2 – fredag d. 12. januar 2018







■ Lav belægning:	0 - 50 % udnyttelse af parkeringspladser
■ Middel belægning :	51 - 75 % udnyttelse af parkeringspladser
■ Høj belægning:	76 - 100 % udnyttelse af parkeringspladser
■ Overbelægning:	> 100 % udnyttelse af parkeringspladser

Belægningsgrader illustreret på kort

Analyseområde 2 – lørdag d. 13. januar 2018



	Lav belægning:	0 - 50 % udnyttelse af parkeringspladser
	Middel belægning :	51 - 75 % udnyttelse af parkeringspladser
	Høj belægning:	76 - 100 % udnyttelse af parkeringspladser
	Overbelægning:	> 100 % udnyttelse af parkeringspladser